

Meddelanden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 19.05.2026 § 63

Miljövården

Beredning och tilläggsuppgifter
Miljövårdsinspektör Minna Ahlqvist

Promethor Oy, plan för mätning av miljöbuller, Seepsula Oy Rännarsten. De närmaste objekten som utsätts för buller ligger söder och sydöst om verksamhetsområdet, på cirka 500 meters avstånd. Bullernivån mäts förutom vid verksamhetsområdets referenspunkt också på gårdsplanerna vid två bostadshus vid Västergårdsvägen. Mätningen inleddes 24.3.2026 och bullernivån mäts under den pågående krossningsperioden.

Promethor Oy, rapport om mätning av miljöbuller, Rosk'n Roll Ab Kullo, mottagning av sprängsten och krossning av stenmaterial. De närmaste bostadshusen finns på cirka 1,5 kilometers avstånd från krossplatsen. Bullermätningarna ska ge en bild av det buller som orsakas av de närliggande naturskyddsområdena, och mätningarna genomfördes i myrområdena Stormossen och Fågelmossen. Bullernivån mättes 24.2.2026. Under mätningen användes en flerstegskrossanläggning och en skutknackare i området, dessutom körde där flera hjulmaskiner och det pågick lastning av stenmaterial. Enligt rapporten låg bullernivån vid mätpunkterna under de gränsvärden som anges i tillståndet. En bullermodellering för verksamheten gjordes år 2023, och modelleringsresultaten visade tydligt högre bullernivåer än de som nu uppmätts.

WSP Finland Oy, kontrollrapport 2025 – ABC Näse S-market. Objektet ligger inte i ett klassificerat grundvattenområde, men vid distributionsstationen kontrolleras dagvatten, porgaser och grundvatten. Under åren 2023–2024 har man i kontrollbrunnen B konstaterat höga halter av oljekolväte och i kontrollbrunnen A låga halter av bensinkolväten och bensintillsatser. Källan till de uppmätta halterna är oklar, men man antar att de beror på ytavrinning. WSP Finland Oy skaffade hösten 2025 tjältskydd till kontrollbrunnarna A och B och med hjälp av dem strävade man efter att övervaka eventuella ytavrinningar som kommer in i brunnarna. Vid övervakningen konstaterades att en liten mängd ytvatten rinner in i brunnarna. I grundvattenrören PVP-2 och PVP-3 konstaterades inga halter av bensinkolväte C₅-C₁₀,

BTEX-föreningar eller bensintillsatser som överskrider laboratoriets bestämningsgräns. De halter som uppmättes i provtagningsbrunnen (NOK) i gårds- och cisternområdet i maj var höga. Brunnen tömdes och rengjordes 25.6.2025. I proverna från juli och oktober var halterna låga. Vid kontrollen år 2025 konstaterades inga halter som överskred HTP-värdet i kontrollrören för porgas. Enligt kontrollrapporten underskred halterna i kontrollbrunnarna A och B Borgå vattens gränsvärden för avloppsvatten. Enligt rapporten visar kontrollresultaten att tömning och rengöring av brunnarna sänker halterna i dem, så det är viktigt att underhålla brunnarna. Kontrollen fortsätter i enlighet med kontrollplanen för porluft och grundvatten också år 2026.

WSP Finland Oy, kontrollrapport för grundvatten 2025, ABC S-Market Näse, biltvätten. Rapporten gäller biltvätthallen på adressen Alexandersbågen 1. Verksamheten har inletts i juni 2024. Objektet ligger utanför grundvattenområdet. Det tidigare grundvattenröret WSP-1 hade dålig vattenavgivning och ersattes därför med ett nytt rör (WSP-1 uusi) 11.3.2025. Ur grundvattenrören togs prov 13.5.2025 och 8.10.2025. Prover togs även från kontrollbrunnarna på gårdsområdet vid samma tillfälle. I grundvattenröret WSP-2 konstaterades år 2025 inga halter av skadliga ämnen som överskrider bestämningsgränserna. I det nya grundvattenröret WSP-1 uusi konstaterades en låg halt av oljekolvätefraktioner C₁₀ -C₄₀ i vårens prov. I provtagningsbrunnen NOK på gårdsområdet konstaterades på våren och hösten låga halter av oljekolvätefraktioner, men halterna överskred inte Borgå vattens gränsvärden för avloppsvatten. Kontrollen fortsätter som planerat år 2026.

Miljövärdsschefen
Meddelandena antecknas för kännedom.

Beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade anteckna ärendena för kännedom.