

Meddelanden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 57

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 23.4.2025 2596/2025, Dnr 5657/03.04.04.04.16/2024. Beslutet gäller besvär över bygglov som tillstånds- och tillsynsnämnden beviljat 27.8.2024 § 101. Förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut förkastat besvären.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 28.4.2025 2803/2025, Dnr 3790/03.04.04.04.16/2024. Beslutet gäller besvär över tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 23.4.2024, § 52. Förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut förkastat besvären och yrkandet om ersättning för rättegångskostnader. Förvaltningsdomstolen utreder inte påståenden i anslutning till begäran om utredning.

Eurofins Environment Testing Finland Oy: Rapport om den obligatoriska kontrollen av den stängda avstjälningsplatsen vid Tolkis såg 2024

Ytvattnets kvalitet var normal 2024, även om sulfat- och fosforhalterna hade sjunkit från året innan. Halten fosfor var lägst som någonsin mätts och kvävehalterna var normala. Den elektriska konduktiviteten och den kemiska syreförbrukningen låg på normal nivå i Tolkisdiket. Vid ytvattenpunkten strömmade inte vattnet då proverna togs, men provet var representativt. Grundvattnets kvalitet i grundvattenröret HP5 var normal. Mängden ammoniumkväve överskred miljökvalitetsnormen, men klorid- och sulfathalterna underskred den. Den kemiska syreförbrukningen och fosfor- och kvävehalterna fördubblades nästan från våren till hösten. I gasbrunnarna hade syrehalten ökat emedan metanhalten och mängden koldioxid var lägre än året innan.

Det föreslås att under 2025 fortsättningsvis kontrollera yt- och grundvatten två gånger om året samt mäta gasen på avstjälningsplatsen en gång om året. Omfattande analyser görs 2026 i enlighet med kontrollprogrammet.

Metropoli Lab: Rosk'n Roll Domargårds avfallscentral, vattenövervakningens höstomgång 2024
Provtagningsomgången vid Domargårds avfallscentral genomfördes i november. Man fick inga prover ur rören för interna vatten eftersom de var torra eller under vatten.

Resultaten visar att avstjälningsplatsens avloppsvatten motsvarade den normala variationen. Kvaliteten på det vatten som leds till avloppet återgick till det normala från sommarens halter, vilka var en aning förhöjda. Halten kväve i bergskanalens ytvatten sjönk och inga oljekolväten konstaterades. Grundvattnets kvalitet var i huvudsak normal, även om höga kloridhalter upptäcktes i några rör.

Stadsutvecklingsdirektören
Meddelandena antecknas för kännedom.

Beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade meddelandena för kännedom.