

Vastaus valtuustoaloitteeseen, päiväkotien lattioiden lämpötilat asianmukaiseksi

Kaupunginhallitus 17.08.2026 § 185
1503/00.02.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot
toimitilajohtaja Mikko Silvast, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Anette Karlsson, Outi Lankia ja Tuomas Kanervala ovat tehneet valtuustoaloitteen päiväkotien lattioiden lämpötilojen saattamiseksi asianmukaisiksi.

Aloitteessa todetaan, että päiväkotien sisäolosuhteet, erityisesti lattioiden lämpötilat vaikuttavat merkittävästi lasten hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen. Monissa päiväkodeissa lapset viettävät suuren osan ajastaan lattioilla istuen, leikkien ja ryömien. Lattioiden kylmyys voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä ja viihtyvyyteen liittyviä ongelmia.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että kylmyyden tuoma epämukavuus voi vaikuttaa lasten kykyyn keskittyä ja viihtyä päiväkotipäivän aikana ja näin heikentää lasten oppimisvalmiuksia ja yleistä hyvinvointia.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys.

Aloitteessa viitataan sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, jossa muun ohella lasten päivähoitopaikoissa lattiapinnan alin keskiarvolämpötila on + 19 °C ja alin pistemäinen pintalämpötila on + 11 °C. Aloitteessa todetaan, että Porvoossa on päiväkoteja, joiden lattioiden pintalämpötila on alle sallitun keskiarvon mitattaessa talven tai alkukevään aikana.

Aloitteessa esitetään, että Porvoossa mitataan kaikkien vanhojen päiväkotien lattioiden pintalämpötilat talven 2025–2026 aikana. Mikäli mittauksessa ilmenee, että Porvoossa on päiväkoteja, joiden lattiat ovat asetuksen vaatiman tason alapuolella, ryhdytään välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi esimerkiksi asentamalla ilmalämpöpumppuja tai muita vastaavia laitteita, joiden avulla voidaan talvella lämmittää tilaa ja kesällä viilentää. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voidaan myös asentaa allergiatestatattuja lattiamattopaloja, joiden avulla lasten olomukavuutta päiväkodin lattialla voidaan parantaa. Esimerkiksi Mäntykummun päiväkodissa on tämän tyyppiset kokolattiamattolaatat asennettuna.

Vastauksena aloitteeseen todetaan seuraavaa.

Porvoon kaupunki omistaa yhteensä 21 päiväkotirakennusta. Suurin osa rakennuksista on uudehkoja ja täyttävät pääsääntöisesti nykyiset rakentamismääräykset. Joukkoon mahtuu myös vanhempia rakennuksia, jotka eivät tekniikaltaan ja rakenne- ja eristepaksuuksiltaan täytä nykyisiä minimivaatimuksia ja jotka saattavat tästä syystä olla paikoitellen vetoisia.

Päiväkotien olosuhteita on kartoitettu ja iältään vanhempien rakennusten kylmäsiltoja ja vetoisuutta on tutkittu talvisin ja erityisesti pitempien pakkasjaksojen aikana. Joihinkin kohteisiin on lisäksi asennettu automaattianturit, jotka mittaavat jatkuvasti muun muassa huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksia, lämpötiloja ja niiden vaihteluita. Anturi hälyttää, mikäli ennakkoon ohjelmoitu vaihteluväli ylittyy.

Talvisin vanhempien rakennusten tiedossa oleviin kylmäsiltoihin, oviaukkojen läheisyyksiin ja vetoisiin nurkkiin on tarvittaessa asennettu kohdelämmittimiä, paikallisia lisälämmöneristeitä ja aloitteessa mainittuja mattolaattoja.

Voimassa olevan Ympäristöministeriön asetuksen 1009/2017 mukaiset sisälämpötilojen toimenpiderajat päivähoitopaikoissa ovat lämmityskaudella +20 - +26 astetta, lämmityskauden ulkopuolella +20 - +32 astetta, seinäpintojen alin keskiarvolämpötila +16 astetta, lattiapinnan alin keskiarvolämpötila +19 astetta ja alin pistemäinen pintalämpötila +11 astetta. Tehtyjen mittausten perusteella näissä rajoissa on pysytty, vaikka talvipakkasten pitkittyessä tarvitaankin edellä mainittuja lisätoimenpiteitä

Liite

Valtuustoaloite

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan vastauksenaan valtuustoaloitteeseen ja antaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa yllä olevan vastauksenaan valtuustoaloitteeseen ja antaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös tarkastettiin heti.

1. Yhteyshenkilö

<i>Etunimi</i>	Anette
<i>Sukunimi</i>	Karlsson
<i>Puhelinnumero</i>	0407476604
<i>Sähköposti</i>	anette.h.karlsson@gmail.com

2. Valtuustoaloite

<i>Luotu pvm</i>	28.5.2025 16.26
<i>Otsikko</i>	Päiväkotien lattioiden lämpötilat asianmukaiseksi
<i>Valtuustoaloite</i>	Päiväkotien sisäolosuhteet vaikuttavat merkittävästi lasten hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen. Yksi keskeinen, mutta usein huomiotta jäävä tekijä on lattioiden lämpötila. Monissa päiväkodeissa lapset viettävät suuren osan ajastaan lattioilla istuen, leikkien ja ryömien. Jos lattiat ovat kylmät syksyllä ja talvella sekä keväällä, tämä voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä ja viihtyvyyteen liittyviä ongelmia, jotka vaativat välittömiä toimia. Ensinnäkin kylmät lattiat altistavat lapsia vilustumisille ja voivat heikentää vastustuskykyä. Lasten kehot ovat herkempiä kylmän aiheuttamalle stressille, ja pitkäaikainen altistus kylmille pinnoille voi lisätä hengitystieinfektioiden ja muiden sairauksien riskiä. Tällaiset terveysongelmat lisäävät myös perheiden ja julkisen terveydenhuollon kuormitusta. Toiseksi kylmyys voi vaikuttaa lasten kykyyn keskittyä ja viihtyä päiväkotipäivän aikana. Epämukavuus kylmien lattioiden vuoksi heikentää lasten oppimisvalmiuksia ja yleistä hyvinvointia. Päiväkodin tulee olla ympäristö, joka tukee lasten kokonaisvaltaista kehitystä – tämä ei ole mahdollista, jos lapset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan epämukaviin olosuhteisiin. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys. Kyseinen pykälä pohjautuu aiempaan lakiin, ja siihen liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 341/2014 vp) toimintaympäristön turvallisuutta tarkennetaan seuraavasti: Tilat tai toimintaympäristö eivät saisi vaarantaa lapsen terveyttä tai turvallisuutta. Tiloja, toimintaympäristöä ja välineitä suunnitellessa ja hankittaessa olisi otettava huomioon myös niiden soveltuvuus vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille. Varhaiskasvatusympäristölle, tiloille ja välineille asettavat vaatimuksia myös muu lainsäädäntö, kuten rakentamista, terveydensuojelua, työsuojelua ja paloturvallisuutta koskevat säännökset ja ohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön asetusasunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden

pätevyysvaatimuksista (545/2015) liite 1 mukaan Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa lattiapinnan alin keskiarvolämpötila on + 19 °C ja alin pistemäinen pintalämpötila on + 11 °C. Kyseisen liitteen mukaisesti ohjeistetaan myös Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen sivulla 12.

Porvoossa on päiväkoteja, joiden lattioiden pintalämpötila on alle sallitun keskiarvon mitattaessa talven tai alkukevään aikana. Porvoossa lapset oleskelevat lattialla tällaisissa tiloissa. Porvoon kaupungin olisi syytä talven 2025-2026 aikana, mielellään jo marraskuussa ja tarvittaessa uudestaan alkuvuonna, mitata vanhojen päiväkotirakennusten lattioiden pintalämpötilat. Mittauksen yhteydessä tulisi kirjata ylös myös mittausajankohta ja sääolosuhteet mittausajankohtana. Yhden päiväkodin vanhempainyhdistyksen toiveesta kyseisen päiväkodin lapsen vanhempi, joka on alan ammattilainen, on käynyt tekemässä pikaisen mittauksen 2025 tammikuussa yhdessä Porvoon vanhassa päiväkodissa, ja mittaustulos oli alle asetuksen salliman rajan. Kyseisenä päivänä lämpötila oli ulkona plussan puolella, mikä todennäköisesti vaikutti siihen, että lattian lämpötila oli lämpimämpi kuin mitä se kylmempänä ajankohtana olisi ollut.

Esitämme, että Porvoossa mitataan kaikkien vanhojen päiväkotien lattioiden pintalämpötilat talven 2025–2026 aikana. Mikäli mittauksessa ilmenee, että Porvoossa on päiväkoteja, joiden lattiat ovat asetuksen vaatiman tason alapuolella, ryhdytään välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi esimerkiksi asentamalla ilmalämpöpumppuja tai muita vastaavia laitteita, joiden avulla voidaan talvella lämmittää tilaa ja kesällä viilentää. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voidaan myös asentaa allergiatestattuja lattiamattopaloja, joiden avulla lasten olomukavuutta päiväkodin lattialla voidaan parantaa. Esimerkiksi Mäntykummun päiväkodissa on tämän tyyppiset kokolattiamattolaatat asennettuna.

Anette Karlsson, (sit. keskusta)
 Outi Lankia (kesk.)
 Tuomas Kanervala (kesk.)